



Communiqué technique

Mai 2008

Madame, Monsieur,

De nombreux utilisateurs sont aujourd'hui confrontés à des problèmes de fuite interne au niveau des inverseurs à boisseau en bronze sur leurs anciennes pompes à pistons.

Ces fuites affectent les capacités d'amorçage de leurs pompes.

Certains constructeurs comme **SMERALDO** ou **OENOPOMPE**, ne commercialisent plus d'inverseur, ne laissant d'autre choix à leurs clients que de changer leur pompe.


Nous vous offrons aujourd'hui la possibilité d'une alternative en proposant des inverseurs à papillon tout inox de notre fabrication

Prix unitaire HT

856 €

Réf.: INVER

Prix dégressifs selon quantité



MODELE INVERSEUR POUR
POMPE SMERALDO

POUR COMMANDER

Vous pouvez envoyer votre commande par fax au 05 57 25 10 41 ou par email à jpduprat.invinov@orange.fr (LD 05 57 25 65 03)

Pour toute autre marque: sur devis
www.invinov.fr

invinov.